


マウス仕上げ手順書 No. 2

<鼻付け手順> 図C参照

- ・鼻の生地を細かくぐし縫いし、針に糸を通し生地が袋状になるように糸を引っ張ってしぼり、形が丸くきれいになるまで綿を詰めます。
- ・形ができたなら途中までしぼっておいた糸を最後まで引きしぼり、玉止めして丸玉鼻の完成。
- ・顔の鼻先[E] (型紙の印参照) の角が出る部分へ鼻を縫いつけます。付け位置を決め丸玉鼻のぐし縫いでしぼってある所を隠すようにして鼻先に縫い付けます。(なるべく細かく縫うときれいにつきます)



<ひげ付け手順> 図D参照

- ・針にテグス糸を2本取りにして通し、Aから入りBに出して、Bの2mmほど離れた所から入りAに出します。
- ・Aの2mmほど離れた所から入り、Bに出します。
- ・ひげの長さ左右2.5cmにカットして出来上がりです。

